



Bestückungsplan Miniskop







Lötseite:



Der Stift ist zur Verbesserung der Stabilität unten umgeknickt (größere Lötfläche)


Version Lochrasterplatine:



Lötanleitung

- 1) Lötspitze ran an Platine und Draht.
- 2) ein bisschen Lötzinn zur Wärmeleitung zugeben
- 3) erst wenn **alles heiß** ist und das Lötzinn **fließt**: nur so viel Lötzinn zugeben dass eine gute Lötstelle entsteht
- 4) die Lötstelle in Ruhe ersticken lassen.

Schaltplan



Software

<http://su.whg-gp.de>